



NOTICE D'ENTRETIEN

Veste, pantalon, sous-cuirasse :

Laver à la main ou en machine à 30-40°, aussi souvent que nécessaire (ne pas oublier le col et l'intérieur des poignets).

Ne pas repasser.

Masque :

Laver à l'eau savonneuse 2 à 3 fois dans l'année (faire tremper au besoin).

Brosser la bavette à l'intérieur et à l'extérieur.

Bien rincer.

Essorer au maximum à la main ou avec une serviette éponge.

Faire sécher correctement (risques de tâches d'humidité en cas de séchage incomplet).

Ne pas laisser les vêtements en contact avec les armes, afin d'éviter les tâches de rouille dont il est difficile de venir à bout.

Attention ! Les cuirasses et vestes **électriques NE SE LAVENT PAS.**

Nous sommes à votre disposition à la salle pour tous renseignements complémentaires.

LE COMITE DIRECTEUR DE L'E.Q.C.