

NOTICE D'ENTRETIEN

Veste, pantalon, sous-cuirasse :

Laver à la main ou en machine à 30-40°, aussi souvent que nécessaire (ne pas oublier le col à l'intérieur des poignets).

Ne pas repasser.

Masque :

Laver à l'eau savonneuse 2 à 3 fois dans l'année (faire tremper au besoin).

Brosser la bavette à l'intérieur et à l'extérieur.

Bien rincer.

Essorer au maximum à la main ou avec une serviette éponge.

Faire sécher correctement (risque de taches d'humidité en cas de séchage incomplet)

Ne pas laisser les vêtements en contact avec les armes, afin d'éviter les taches de rouille dont il est difficile de venir à bout.

Attention ! Les cuirasses et veste **électriques NE SE LAVENT PAS.**

Nous sommes à votre disposition à la salle pour tous renseignements complémentaires

LE COMITE DIRECTEUR DE L'E.Q.C